

Atributos de lote

As configurações a seguir, são pré-requisitos para o funcionamento e operação do Laudo técnico.

Atributos

Primeiramente deve-se cadastrar os atributos de qualidade para o item.

Módulo suprimentos

Atributos

Em seguida devem ser informados os atributos para este item. Logo abaixo serão descritas as funcionalidades de cada campo do atributo.

Descrição: Informar o tipo de atributo que será analisado para os lotes de produção deste item.

Observação: Informar quaisquer detalhes dos atributos do lote.

Situação aprovado: Situação do lote de item para que ele seja considerado como aprovado. Esta situação deve ser previamente cadastrada no módulo de produção do APS.

Situação reprovado: Situação do lote de item para que ele seja considerado como reprovado. Esta situação deve ser previamente cadastrada no módulo de produção do APS.

Descrição: Campo texto para informar o nome do teste que vai ser feito.

Sim/Não: Informar se este atributo vai ser de aprovação ou não. Quando este parâmetro está marcado, o sistema desabilita os outros testes.

Consulta externa: Indica se essa especificação fará consulta em alguma variável do sistema.

V. Mínimo: Informar o valor mínimo para que o lote seja aprovado.

V. Médio: Informar o valor médio para que o lote seja aprovado.

V. Máximo: Informar o valor máximo para que o lote seja aprovado.

Unidade: Informar a unidade de medida do teste que será feito.

Revision #1

Created 28 October 2025 14:57:09 by Bruno Lima

Updated 28 October 2025 14:57:23 by Bruno Lima